

## Tarif détail TTC QUBE II 2017

Ref

détail TTC

### SCHICK QUBE II

Vitesse : 200 - 60.000 T/min

Couple : 9,0 Ncm



#### 9505 QUBE II genou

2 390,00 tarif de lancement

- 9500 Pièce à main Qube II avec câble
- 9516 Boitier de commande genou
- 9520 Satellite de commande avec câble
- 9060 Câble de déclenchement aspiration
- 9102 Alimentation électrique
- 2160 Câble d'alimentation
- 9127 Support de pièce à main



#### 9508 QUBE II pied

2 390,00 tarif de lancement

- 9500 Pièce à main Qube II avec câble
- 9517 Boitier de commande pied
- 9520 Satellite de commande avec câble
- 9060 Câble de déclenchement aspiration
- 9102 Alimentation électrique
- 2160 Câble d'alimentation
- 9127 Support de pièce à main



#### 9513 QUBE II table sans pédale

2 390,00 tarif de lancement

- 9500 Pièce à main Qube II avec câble
- 9518 Boitier de commande table sans pédale
- 9520 Satellite de commande avec câble
- 9060 Câble de déclenchement aspiration
- 9102 Alimentation électrique
- 2160 Câble d'alimentation
- 9127 Support de pièce à main

### Options et pièces détachées

9500 Pièce à main QUBE II 1 315,00



9520 Satellite de commande QUBE II avec câble 260,00



9060 Câble de déclenchement aspiration 100,30



9102 Alimentation électrique 154,50



9127 Support pièce à main 41,20



6370/2 Pédale marche / arrêt pour version table 152,50

9142 Pince de serrage 2,35 mm pour pièce à main courte 74,85

9496 Cordon QUBE II (1,95 m) 109,75

9103 Barre de suspension pour boitier genou 35,00

2160 Cordon d'alimentation secteur pour QUBE 33,60



9066 Spatule chauffante à connecter au QUBE avec rack 3 inserts et réglée par le satellite 389,00